

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN



N.º CERTIFICADO **23-0328-2533**

INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
TIPO	Dispositivo debajo del gancho	IDENTIFICACIÓN	TUR008
MARCA	TUR008	CAPACIDAD	900 LBS
MODELO	Canasta de suministro	AÑO	2019
SERIE	-----		
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
CLIENTE	FQML / Minera Panamá		
INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN			
INSPECTOR	Cristopher Calsada	FECHA DE INSPECCIÓN	28/03/2023
LUGAR	Panamá, Colón, Donoso, Puerto - Turbina	FECHA DE EXPIRACIÓN	27/03/2024

Mediante la inspección y verificación operativa realizada, según **informe de inspección 23-0328-2533**, ARKEJO, certifica que los equipos descritos en este documento fueron inspeccionados y que cumplen con el estándar: ASME B30.20 y las normas referidas por las normas principales acreditadas.

El documento soporte de este certificado de inspección es en base a los procedimientos de inspección visual realizados por ARKEJO y no reemplaza o sustituye los registros del mantenimiento preventivo y/o de rutina recomendado por el fabricante.

El propietario y usuario del equipo debe asegurar el continuo cumplimiento de todas las especificaciones del fabricante, incluyendo, pero no limitado a los límites de carga de los dispositivos e indicadores del equipo u otros, con independencia de la medida en que las especificaciones han sido evaluadas durante el proceso de inspección de ARKEJO.

Este certificado de inspección corresponde al momento y fecha de realización de la inspección y verificación operativas. ARKEJO, no se hace responsable por certificados adulterados.

De acuerdo con las normas ASME B30.20-1.2.1, define que la inspección periódica se realice a intervalos de 1 a 12 meses.

IMPORTANTE: Verifique los datos del equipo y en caso de duda sobre la autenticidad del certificado favor contactar a:



Keyla Gutiérrez

Ing. Keyla Gutiérrez
Gerente técnico
Crane Institute of America- CIC 18-4137
Crane Tech, LLC -160087